

Erledigt

## Z77DS3H-11a-OZM-DSDT-G-1479 - Netzwerk und Sleep machen Probleme

Beitrag von „UlrichOsX“ vom 4. November 2014, 20:52

So, melde mich mal wieder!

Also: ich hab in der Tat die Rev.1.0 und somit auch die 8151er Chipsatz auf dem Board. Nachdem ich auf anraten des Huberers mal die Mizee Version gesucht habe, war schnell klar, dass ich den ja nicht verwenden. Also hab ich mal den **AtherosL1cEthernet.kext** aus Multibeast gestest, da der auch den 8151 unterstützt. Und das funktioniert ganz prima! Da mich das Thema aber doch interessiert hat, hab ich später nochmal den **ALXEthernet.kext** installiert und keinerlei Probleme damit. Ich hab keinen blassen Schimmer woran das lag.

Insofern: Danke an Huberer und Rendsburger!