

Erledigt Ozmosis Bios für R4BE

Beitrag von „Griven“ vom 6. November 2014, 22:18

Zu der Speicher Geschichte fällt mir spontan erstmal nichts ein...

Was die EDK Shell angeht das passiert im Zusammenhang mit der HermitShell die sich unkontrolliert zu vermehren scheint. Wenn Du die HermitShell bzw. UEFI Shell nicht benötigst kannst Du die HermitShell einfach aus der Firmware entfernen und der Spuk hat ein Ende.