

**Erledigt**

## **Yosemite Installation auf GA z97x UD7 TH (Ozmosis 1479): kernel panic**

**Beitrag von „Alexco“ vom 10. November 2014, 13:04**

Naja, das BIOS mit dem VoodooHD wollte bei mir nicht so, gab direkt eine Kernel Panic (siehe oben).

Kurzes Update:

Läuft jetzt alles soweit ohne Probleme nur gibt es einen Reset kurz nach dem aufwachen aus dem Sleep. Das scheint aber nur dann ein Problem zu sein wenn OS X nach Inaktivität selber in Sleep geht. Wenn ich über "Ruhezustand" manuell in den Sleep Mode wechsele gibt es keinen Reset. Im englischen Foren findet man als Ursache angeblich fehlerhafte DSDT. Kennt das Thema hier jemand und wie kann ich das angehen?