

Erledigt

Nach ozmosis flash geht nichts mehr

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. November 2014, 17:10

War in MultiBeast noch etwas anderes angehakt, als der USB-Treiber? Manchmal kommt das vor! Immer vor der Installation kontrollieren! Sieht so aus, als wenn zusätzlich noch etwas mit der fakeSMC installiert wurde!

Hast du nur die Seriennummer geändert oder auch die Systemdefinition? Z.B. von Mac Pro 3.1 auf einen anderen Mac?