

Erledigt

XFX 7970 Mavericks Probleme

Beitrag von „Griven“ vom 8. November 2014, 22:17

Wenn Du bei der ATI nur über DVI Bild hast wird sehr wahrscheinlich keine oder eine falsche Personality geladen.

Du kannst mal versuchen über die beiden folgenden Befehle eine passende Personality zu injecten:

Code

1. SUDO NVRAM 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtiInjection=
2. SUDO NVRAM 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer="Frambuffer"

Den Text Framebuffer in den Anführungszeichen ersetzt Du passend zu Deiner Karte. Für Karten mit 4 Anschlüssen stehen folgende Werte zur Verfügung:

Code

1. Aji, Buri, Chutoro, Dashimaki, Futomaki, Hamachi

Bei Karten mit 5 Anschlüssen kannst Du wählen zwischen:

Code

1. Chutoro, Ebi, Gari

und schließlich für 6 Anschlüsse:

Code

1. OPM, Ikura

Welche letztlich passt musst Du selber ausprobieren.