

Erledigt

## Hackbook - Lenovo G50?

**Beitrag von „Griven“ vom 9. November 2014, 21:37**

Wie bei so vielen Haswell Systemen handelt es sich auch bei diesem um eines mit gelocktem MSR<sub>x02</sub> Register. Der Kernel versucht etwas in das Register zu schreiben scheitert dran aber, weil das Register nicht beschreibbar ist. Abhilfe schafft hier entweder ein Mod Bios, dass den Lock auf dem Register aufhebt oder aber ein gepackter Kernel (soweit mir bekannt gibt es den für Yosemite noch nicht als fertiges Paket). Den Kernel kann man entweder selbst patchen oder aber Clover als Bootloader benutzen, Die neueren Clover Versionen enthalten den Patch auf für Yosemite und patchen den kernel on the fly.