

**Erledigt**

## clover - boot error

**Beitrag von „manuelhofmann“ vom 10. November 2014, 23:33**

hi, ich bin sehr neu in dieser ganzen "hackintosh" sache und komme leider nicht weiter.  
ich habe mit unibeast (usbstick) yosemite installiert und komme dort auch problemlos mit  
npci=0x2000 GraphicsEnabler=Yes auf meinen schreibtisch.  
direkt nach der installation habe ich den neusten clover bootloader installiert und  
voodootscsync fakesmc und nullcpupowermanagement kexte installiert. kein treiber soweit.  
in meiner clover config habe ich inject kext , npci=0x2000 und inject nvidia gemacht.  
leider bekomme ich jedesmal ein panic (siehe screenshot im anhang)  
meine config.plist ist auch im anhang...vielleicht könnte ihr einen blick drauf werfen.

meine config:

gigabyte x99 ud4  
intel i7 5820K  
32 gb ram  
gtx 580 3gb  
ssd

wäre klasse wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.  
vielen dank.

lg manu