

Erledigt

Neukonfiguration von Yosemite auf Z97x UH3D mit OZMOSIS F7 Mod

Beitrag von „pcbh“ vom 11. November 2014, 19:14

Da ich auf einer weitem Platte Windows7 installieren möchte, hab ich diese entsprechend vorbereitet. Für die Installation habe ich einen USB Stick erstellt. Die Installation lief scheinbar sauber durch. Nach dem anschließenden Neustart bleibt der Rechner allerdings beim Bootvorgang stehen. Schwarzer Bildschirm (nur kleiner blinkender Strich oben links). D.h. er kommt erst gar nicht bis zum Boot-Logo.

Hat vielleicht jemand eine Idee? Bin leider bisher nicht fündig geworden.

PS: Soll ich dafür besser einen neuen Thread starten, oder ist es ok wenn ich diesen weiterführe?

Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!!