

Erledigt

Yosemite/Ozmosis USB 3.0 Ports gehen nicht (H77N)

Beitrag von „moorviper“ vom 15. November 2014, 18:28

war bisher zu faul das neuste multibeast zu probieren da gabs wohl ein update wegen usb3.0

wobei es da schon wieder ein update gibt (7.0.2)

:edit

mit dem neusten Multibeats gehen die USB 3.0 ports bei meinem H67N usb3 b3 wieder

iMessage probiere ich als nächstes ...