

Erledigt clover - boot error

Beitrag von „Griven“ vom 18. November 2014, 21:36

Der Chipsatz ist an der Stelle nicht das Problem sondern das allseits beliebte problem der gelockten CPU MSRs üblicherweise 0xE2.

Das Register dient zum lesen und setzen von CPU States und wird vom OSX Kernel auch dazu benutzt. Der Kernel möchte etwas in das Register schreiben, scheitert aufgrund des Locks daran und schmeißt ne Panik (üblicherweise instant reboot). Clover unterstützt in den neueren Versionen auch den Yosemite Kernel und kann den on the fly patchen (im grunde nichts anderes als einen gepatchten haswell kernel zu benutzen). Mehr info´s zum Thema bekommt man, wenn man mal den Onkel Gockel nach haswell early reboot befragt 😊