

Erledigt

Equalizer auf Yosemite

Beitrag von „YogiBear“ vom 18. November 2014, 23:15

Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann hat auch das Stock-Bios IDA aktiviert, allerdings nur einen IDA-Schritt - in deinem Falle dann einen Multiplikator von 11,5. Entweder passt du den FSB mit der Formel an oder du gehst in die config.plist von Clover und trägst dort in der CPU-Sektion

Code

1. `<key>Turbo</key>`
2. `<string>No</string>`

ein. Und nein, via CloverConfigurator geht das leider nicht. Dafür gibt es das mächtige Tool "TextEdit" 😊