

Erledigt

Nach Yosemite-Installation kein Sound mehr

Beitrag von „xbattlefreakx“ vom 21. November 2014, 02:12

Serrvus,

auch ich habe das Problem, dass ich unter 10.10 und 10.10.1 kein ALC898 zum laufen bekomme. Mit Multibeast habe ich probiert, auch mit der aktuellen und dabei Clover mit ausgewählt.