

Erledigt

Mountain Lion startet nach Installation nicht

Beitrag von „alien2014“ vom 24. November 2014, 20:26

... das hört sich alles so einfach an, aber irgend wie habe ich dabei kein Glück oder ich stelle mich zu blöd an... 😞

Das erstellen des ML Boot-Sticks mit dem Diskmaker X funktioniert nicht => bricht irgendwann mit der Fehlermeldung "-192"Ressource nicht gefunden" ab. Hab's schon mehrfach versucht (mit 2 verschiedenen 8GB-Sticks), immer mit der gleichen Abbruchmeldung.

Das flashen des BIOS scheitert schon daran das im Q-Flash Menü der USB-Stick (FAT32) mit der Datei "Z87XUD5H-10c-OZM-DSDT-G-1479m.rom" gar nicht erst erkannt wird.

Was soll ich jetzt nur machen? 😞 😞 😞