

Erledigt

Probook 4530s Dualbootsystem Win8 / Yosemite neu installieren

Beitrag von „hardi@apple“ vom 25. November 2014, 19:32

Ich habe in meinem probook ein hd display 1920 x 1080 eingebaut das originale hatte nur 1360,

wenn ich den installstick booten will bekomme ich einen verschwommenen grünen bildschirm auf dem leider das feld für die eingabe der sprache fehlt,

oder er bleibt überhaupt hängen sowohl bei unibeast als auch clover.

dafür hatte ich ursprünglich ein "Mini ssdt dual link .aml" aber ich weiss nicht mehr wie ich das beim bootvorgang einbinden kann. Ich glaube es liegt daran.....

weiss da vielleicht jemand was drüber ?