

Erledigt

GA-Z97X-UD5H mit 256GB Samsung XP941 M.2 2280 PCIe 2.0 x4 16Gb/s

Beitrag von „DoeJohn“ vom 30. November 2014, 01:18

[thexacidxx](#),

lies dir das hier mal durch: <http://www.pcgameshardware.de/...P941-Test-M2-SSD-1122136/>

Dort steht: "Für den Durchschnitts-Nutzer ist die SSD aber trotzdem ungeeignet. Sie hat nämlich ein großes Manko: das des fehlenden Option-ROM. Dabei handelt es sich um eine Firmware der SSD, welches das Laufwerk gegenüber dem BIOS/UEFI als bootfähig ausweist. Windows lässt sich auf das Laufwerk installieren, anschließend aber nicht davon booten."

Ferner steht dort auch: "Es besteht die Möglichkeit, den Bootloader auf ein anderes Laufwerk auszulagern." usw., aber lies es selbst!

In einigen Macs läuft es wohl, aber auch nur, weil das Mainboard das unterstützt!