

Erledigt Hilfe, nur noch UEFI Boot.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Dezember 2014, 22:02

Wenn Du vom UEFI aus auf die DVD und danach auf die Platten kommst.. Und dieses Board hat wirklich kein Dual BIOS? Das Problem bei den Wind-Dosen ist, dass da immer Seitenweise jedes Schraubchen aufgeführt wird, damit man nicht merkt, was fehlt. Selbst, wenn ich das Board bei Gigabyte mit anderen vergleiche, fehlt die Zeile dann einfach. Bei allen.