

Erledigt

Snow Leopard auf neuem Lenovo G500 - bootet nicht von DVD

Beitrag von „hartharry“ vom 1. Dezember 2014, 22:37

Hallo zusammen,

ich wollte heute mein neues Laptop mit SL installieren.

Das [Bios Update](#) ist erfolgt und die Einstellungen lt Anleitung gemacht. Er bootet auch über iBoot (habe die Ivy Version, Haswell und 3.30 versucht). Bei Wechsel auf die DVD hängt sich der Rechner bei F5 komplett auf und nichts geht mehr. -v -x wie teilweise beschrieben brachte auch nichts.

Die Festplatte habe ich gegen eine 128GB SSD getauscht. Diese wird auch korrekt erkannt.

Vielleicht habt ihr brauchbare Tipps für mich. Ich hab leider noch keinen Plan von OS X 😞

Danke und viele Grüße