

Erledigt

GTX 760, Nvidia Webdriver macht eine Turbine draus

Beitrag von „DrLoBoChAoS“ vom 8. Dezember 2014, 12:06

Okay ich hab grad mal auf MacPro 3,1 geändert aber auch da bisher kein Unterschied Treiber an = turbine, außer das der Hardwaremonitor nun die Grafikkarte nimmer anzeigt dafür läuft er jetzt an ein zwei stellen wo ich vorher spürbare Performance einbrüche hatte etwas besser. Meint ihr eine andere Systemdefinition könnte helfen?