

Erledigt

HD4600 Ozmosis 7MB VRAM auf OSX 10.10

Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Dezember 2014, 17:58

Was sagt denn das Terminal, wenn du folgendes eingibst und mit "Enter" bestätigst?

Code

1. `nvrn 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntellInjection`

Sollte "%00" als Antwort kommen, dann ist wahrscheinlich ein falscher Framebuffer gesetzt...