

**Erledigt**

## **HP XW4600 und Yosemite--DSDT Problem?**

**Beitrag von „janblohm“ vom 9. Dezember 2014, 12:16**

Hallo,

ich habe mich mal versucht OSD 10.10 auf meinem HP Rechner zu installieren. Mittels der bereits in einem anderen Beitrag erstellten DSDT funktioniert nun auch das USB2.0 onboard. Allerdings erhalte ich beim Boot-up folgende Ausgabe und Fehler (siehe Download-Link)

[https://www.dropbox.com/s/5h7s...er\\_Bootup\\_XW4600.rtf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/5h7s...er_Bootup_XW4600.rtf?dl=0)

Kann man die DSDT anpassen? Oder kann man die Fehler ignorieren?

Hier der Links zur Datei: <https://www.dropbox.com/sh/l7b...54lppadVXL4CqPb4M1ha?dl=0>

Vielen Dank

