

Erledigt

ASRock H87M Pro4 Hackintosh Unibeast

Beitrag von „P4Zi“ vom 19. Dezember 2014, 21:18

Hallo, danke schon mal für die Hilfe.

Nein, den Kext-Dev-Mode kannte ich noch nicht. Habe auch noch keine eigenen Kext-Dateien integriert. Der Parameter ändert aber leider nichts an der Situation.

Ich habe keine separate Grafikkarte und nutze die Intel HD Onboard Grafik.

Die Meldung mit dem Bluetooth hatte ich vorhin schon mal. Die kam nach dem "VM Swap Subsystem is ON".

Grüße,

P4Zi