

Erledigt

R9 290X auf OS X Yosemite

Beitrag von „YogiBear“ vom 21. Dezember 2014, 05:06

Versuche es noch mal mit Grivens config.plist, jedoch ohne den ATi-Enabler. Ich hänge dir die Modifikation einfach mal an.

Falls das nicht hilft, stelle die HD4600 als primäre Grafikkarte im Bios (k.A. wie ASUS den Menüpunkt nennt, müsste etwas wie "Init Graphics" sein) ein - schließe aber alle Monitor an die 290x an. Wahweise mit oder ohne ATi-Enabler...