

Erledigt

Zotac 9300-ITX WiFi Installation

Beitrag von „rudsch“ vom 21. Dezember 2014, 22:19

Guten Abend,

Ich versuche nun schon seit mehreren Tagen meinen "Work" Rechner mit SL v.10.6.3 ans laufen zu bekommen.

Hab die SuFu benutzt und Threads ausgegraben die von 2012 sind, die mir allerdings nicht weitergeholfen haben mir aber zeigten das die Hardware unterstützt wird und es mit allem funktioniert ausser vlt der HDMI Sound aber darauf kann ich auch erstmal verzichten genauso wie WiFi.

Was hab ich gemacht?

Erster Schritt, Bios gemäß Anleitung eingestellt. iBoot gebrannt und gebooted, 5 Sek. gewartet dann meine Original DVD SL v.10.6.3 eingelegt und die Installation gestartet. Dieser Versuch blieb allerdings stehen beim Apfel mit der drehenden Sonne oder wie man das auch bezeichnen will.

Okay nächster Versuch mit Bootflags aber auch da leider das gleiche Ergebnis. (Verwendete BF -x -v und andere)

Es gibt Screenies von manchem Versuch wo das System bei der Installation stehen blieb. (Tastatur nahm keine Befehle mehr an) System an sich lief weiter und suchte wohl ein Root Device.

Vlt kommt ja jemandem ne Idee wie er mir weiterhelfen könnte.

vielen Dank für die Beteiligung

rudsch