

Erledigt

Reboot nach Wake / Sleep Probleme seit Yosemite

Beitrag von „YogiBear“ vom 22. Dezember 2014, 22:44

Es war auch nur eine Idee. Bei meinem T61p sind nach dem Sleep die USB-Ports auch alle "tot" und die Einstellungsmöglichkeiten von Clover habe ich mE bereits ausgeschöpft bzw. mit dem Bootflag "ECHlaquire=yes" bereits überschritten - leider ohne positives Ergebnis 😞

Einen Wechsel zu Ozmosis als Bootloader hast du schon mal in Betracht gezogen? So als ultima ratio...