

Erledigt

Zotac 9300-ITX WiFi Installation

Beitrag von „DoeJohn“ vom 23. Dezember 2014, 17:17

Unter CPU Feature ist der Punkt PPM Mode. Der könnte mit dem Punkt „EIST“ der Gigabyte Boards identisch sein. Deaktiviere den mal und versuche es erneut!