

Erledigt Gigabyte GA-Z97X UD5H, Radeon 8970

Beitrag von „Felix76“ vom 24. Dezember 2014, 05:30

@ Trainer

Hier der Beweis das es die F9 gibt. Kannst ansonsten gerne mal bei <http://www.jzelectronic.de> schauen dort gibt es sie.

Mit dem Z97X-UD5H hat man aber mit dem Ozmosis 894 keinen beschreibbaren NVRam.



Das Problem was es mit den Z97 Boards gibt kommt vom Secure Boot. Intel hat bei den Z97 Boards daran Änderungen vorgenommen.

Wichtig ist nur nach dem Flashen ESC drücken bis der Bildschirm Rot wird dann Initialisiert sich Ozmosis.

Dann gleich mit Entf ins bios und dort Secureboot aus, CSM aus und Windows 8 Funktionen auf Windows8 WHQL stellen.

Zudem noch den Serial Port abschalten und Wake on Lan aus.

Speedstep oder EIST genannt habe ich bisher nicht deaktivieren müssen und es läuft bisher ohne Abstürze und Sleep geht auch.



