

**Erledigt**

## **Slot in DVD Laufwerk probleme**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. Dezember 2014, 19:59**

Ich versteh das Problem nicht. Nicht der Player ist für den Mac das Laufwerk, sondern die DVD. In den BIOS-Einstellungen müsst ihr das Laufwerk zu einem externen SATA-Anschluss machen mit der Möglichkeit, es raus zu werfen. Rein holt ein Hackintosh DVDs über Slot-In-Laufwerke nur über Programme wie Toast oder DVD Player, sonst ist da kein Strom drauf. Über die Auswurf-Taste rein holen geht nicht. Läuft aber prima auch mit Blu-ray Player..