## Erledigt HWMonitor zeigt nur SSD und HDD, sonst nichts

Beitrag von "DoeJohn" vom 28. Dezember 2014, 13:10

Wahrscheinlich hast du bei nden Kexten die FakeSMC.kext nicht vorher rausgenommen, deswegen die Kernelpanik. Falls du einen zweiten Hackintosh oder einen richtigen Mac hast, kannst du die Festplatte dort anschließen und nach dem sichtbar machen der EFI Partition die Datei entfernen!

Oder bei Ozmosis Bios beim Start die x + cmd (Windows)-Taste drücken (abgesicherter Modus)!