

**Erledigt**

## **Kann Yosemite nicht installieren auf Foxconn P55A-S**

**Beitrag von „harder“ vom 29. Dezember 2014, 19:14**

Ich werde den Rechner erst im Neujahr verkaufen. Bis dahin möchte ich noch den ein oder anderen Versuch wagen.

Ich hab mal zum testen ne HD 5450 eingebaut.

Mit `-v npci=0x2000 cpus=1 busratio=21`  
Erhalte ich SMC successfully initialized

Somit kann ich schon mal Grafikkarte als Fehlerquelle ausschließen

Übrigens: die Grafikkarte ist über HDMI angeschlossen