

Erledigt

Kann Yosemite nicht installieren auf Foxconn P55A-S

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. Dezember 2014, 21:07

Hast Du denn unterdessen den Speedstep ausgestellt?? Eist-Function = Disabled. Auf das hast Du ja nicht reagiert...