

Erledigt

Kann Yosemite nicht installieren auf Foxconn P55A-S

Beitrag von „harder“ vom 31. Dezember 2014, 11:25

Ja, EIST ist deaktiviert. Nachdem ich von Trainer daraufhin aufmerksam gemacht wurde, habe ich das sofort getan. Sorry wegen dem fehlenden Feedback

EDIT:

Mit meiner Config (siehe Signatur) klappt alles einwandfrei. Die HD5000 serie wird ja oob unterstützt. Aber leider liefert eine andere HD5xxx keine guten Ergebnis auf dem P55A System.

Hat jemand noch weitere Vorschläge?