

Erledigt

Seltsame Updateprobleme von Mavericks auf Yosemite ... Grafik, Audio und USB 3.0

Beitrag von „Alex1808“ vom 31. Dezember 2014, 17:23

[Werner_01](#)

Dein Problem mit Grafikkarte liegt definitiv am FB. Man muss bios (vom Grafik) auslesen und nachschauen welche ports an welche stelle stehen und dann richtig patchen. Das mit dem ausprobieren vom FB (Dashimaki , Futomaki, Hamachi, Dashimakis) ist nur eine Lotterie und wird nicht 100% funktionieren.

Am besten Clover bootloader benutzen. Mit Clover booten und im Gui "F6" taste betätigen, in Ordner misk soll dann c0000.bin liegen. Wenn du bis dahin Schafts kann ich dir weiter helfen

