

Erledigt

In welcher Reihenfolge Updaten?

Beitrag von „Griven“ vom 4. Januar 2015, 19:51

Wie ich es ja schon schrieb bis 10.6.7 wird es gehen einfach weil OS-X bis zu dem Zeitpunkt mit der NVIDIA nichts anzufangen weiß und diese somit ignoriert. Ab 10.6.8 hat sich das aber geändert und so kommt es zu dem PCI Configuration begin Problem 😊