

Erledigt

Windows 7 Professional nach Treiber installation kaputt

Beitrag von „Omnath“ vom 6. Januar 2015, 22:14

bin mir ziemlich sicher dass es auf position 4 angesteckt ist. werd ich aber nochmal aufmachen und nachsehen, wäre klasse wenn es daran liegt 😁

gerade nachgesehen, wie vermutet in der dritten reihe bei dem stecker der näher zum mainboard ist, sollte 4 sein denke ich. könnte es sein dass vielleicht nur 0-3 funktionieren?