

**Erledigt**

## Os X Yosemite Probleme

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Januar 2015, 03:47**

### Klauskobold:

Alles nochmal von vorne, also, neu installieren und dann folgendes mit MultiBeast installieren:  
"ElliottForceLegacyRTC, EvOreboot, FakeSMC ohne Plugins, die gepatchte AppleCPUPowerManagement.kext, Mac Pro 3,1"!

Für dein Board unter Drivers/Audio ALC889 und Drivers/Network RealtekRTL81xx v0.0.90

Als Bootloader kannst du aus unserem Downloadbereich den neuesten Chameleon nehmen, hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=19779>

Sonst erstmal gar nichts anhaken. Du kannst im Nachhinein noch Treiber (Kexte) installieren, auch mit Multibeast!

Evtl. vor dem Neustart, wenn schon vorhanden, in den Extra-Ordner die "org.Chameleon.boot.plist" vom Installationsstick kopieren. Dann neu booten!

Im Bios unter M.I.T./Advanced Frequency Settings/Advanced CPU Core Features/ "CPU EIST Function" auf Disabled (Deaktiviert) stellen!