

Erledigt

Problem mit Boot Stick

Beitrag von „Doe1John“ vom 11. Januar 2015, 19:58

Resette vorsichtshalber dein BIOS. Danach LOAD DEFAULT und danach die BIOS-Einstellungen, die benötigt werden. Also AHCI Enable, usw. Der ONBOARD_SOUND Enable,, usw.

Du wirst wahrscheinlich auch keine DSDT nutzen (hatte ich auch nicht), dann mußt du auch im MultiBeast die Abteilung "Without DSDT" auswählen. Lass auch im MultiBeast "QuickStart" weg.!!

Repariere dann die Zugriffsrechte und starte Neu mit BootArg -f. Schaue unter Systemeinstellung TON-Ausgabe, ob dort was drin steht.

VG Hobbit

Unter mavericks geht garantiert MultiBeast 6.0.1. !!!