

Erledigt

Z97X-UD5H neustes Ozmosis funktioniert nicht

Beitrag von „Griven“ vom 11. Januar 2015, 20:39

/EFI/OZ ist falsch. Die com.apple.Boot.plist findest Du in /Library/Preferences/SystemConfiguration/ und hier pfuscht in der Regel nicht Multibeast drin rum sondern der TrimEnabler wenn er nicht über Multibeast sondern über die Software selbst aktiviert wurde 😊