

Erledigt

asus H97-plus / intel Pentium G3220 / OSX 10.8.5 = Kein Sound

Beitrag von „DoeJohn“ vom 13. Januar 2015, 16:11

Hast du in den Soundeinstellungen auch den Ausgabeport festgelegt, z.B. interne Lautsprecher?