

Erledigt

Wlan Broadcom BCM94322HM8L

Beitrag von „strichcode“ vom 17. Januar 2015, 23:10

will nicht so recht = geht nicht, also wird nicht erkannt. Beim Booten tritt der Missing Bluetooth Controller Transport Fehler auf, des wird laut Google aber nicht damit in Verbindung gebracht.