

CPU Temperatur messen

Beitrag von „iLeopod“ vom 22. Mai 2011, 14:23

Du brauchst Fakesmc mit plugins damit das geht. Probier mal den kext <http://cl.ly/3V313t2b0M1V0S353z2r> muss in /S/L/E installiert werden.

Es gibt auch neuere die im extra Ordner gehen, aber da werden weniger Sachen angezeigt.