

Erledigt

Asus P8Z77-V Mavericks Kernal Panic GT610

Beitrag von „jaykop“ vom 20. Januar 2015, 11:51

@Trainer:

Genau so habe ich es auch gemacht. Falls ich z.B mit der internen Booten wollte habe ich den externen ausgebaut. Damit ich den Fehler eingrenzen kann. Dies auch dann so in Bios eingestellt. Damit die interne jetzt Primär ist. Mit der externen genau so. Im Moment ist aber die GT610 angeschlossen. Würde dies auch gerne benutzen wenn es den funktioniert.