

Erledigt

Z77Mx-D3H Th - OSX 10.9 lässt sich nicht von Stick installieren - pmLock waited too long

Beitrag von „jan2000“ vom 25. Januar 2015, 18:58

Hallo liebes Hackintosh-Forum Team.

Ich habe meine Hardware zusammen und wollte nun OSX installieren. Er einmal die Fakten:

Board: Z77Mx-D3H Th mit dem Ozmosis Bios hier aus der DB (gibt nur eins)

CPU: i5 - 2500k

Grafikkarte: MSI GTX 460 (onBoard Grafik hatte das gleiche Ergebnis)

SSD: Samsung 250gb

Den Stick hatte ich noch von der letzten Installation auf meinem MacBook (Core2Duo), er sollte es also tun.

Beim ersten Versuch bekam ich nach kurzer Zeit das "forbidden" Logo im Bootscreen, ich denke es waren falsche [BIOS Settings](#) oder der genutzte USB3 Port.

Dann habe ich noch ein paar Dinge geändert und bekomme dann die Meldung auf dem Bildschirmfoto. Leider sind die Power Settings im BIOS nicht übereinstimmend mit denen in den Anleitungen (EIST und S3 kann ich nicht finden).

Hat jemand eine Idee? Muss ich den Umweg über einen weiteren Bootloader gehen? In der Suche finde ich leider nichts zu meinem Problem 😞

Danke für eure Hilfe!