

**Erledigt**

## **Probleme mit GA-Z97X-UH3D-BK und Yosemite**

**Beitrag von „Griven“ vom 27. Januar 2015, 22:26**

Was die Bootzeiten angeht wird Dir wohl nur ein verbose Boot (cmd+v oder win+v beim Start) Aufschluss über den Grund geben können.

An Trim scheiden sich die Geister, wenn die SSD einen Sandforce Controller verwendet sollte Trim eigentlich nicht nötig sein da sich der Controller selbst über die GarbageCollection kümmert, bei anderen kann Trim Sinnvoll sein. Aber auch mit Sandforce Controller schadet es nicht, wenn man Trim aktiviert.