

Erledigt Yosemite Audio problem

Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2015, 20:34

Auf meinem Board ist der gleiche ALC-Chip drauf und bei mir funktioniert die AppleHDA für ALC898 aus dem aktuellen Multibeast.

Kannst du mal bitte das Programm DPCIManager aus dem DLC herunterladen und einen Screenshot vom Status Fenster hier posten?