

Erledigt

Installation SL auf Asus P5Q SE/R

Beitrag von „ProbierMersMa“ vom 30. Januar 2015, 10:26

Hello zusammen,

bisher war ich immer stiller Mitleser. Jetzt hat mich die Grippe erwischt und da versuche ich mal das Thema Hackintosh anzugehen.

System siehe Signatur...

Systeminfo: im Anhang

Als erstes habe ich alle Festplatten bis auf boot ssd entfernt und auf 4GB Ram reduziert. alles ausser Maus und Tastatur ist auch weg.

dann habe ich ein neues BIOS geflasht (P5Q Asus SE R 1002_by smith@@.ROM)

==>Storage auf AHCI gestellt

dann IBoot geladen und zur SL DVD gewechselt.

Darwin/x86 boot v5.0.132 - Chimera v.1.9.1 r1394

E BIOS read error: error 0x09

Block 0x1bd510 Sectors 0

Bootflags probiert

PCIRootUID=1 -x -v

PCIRootUID=1 -x -v GraphicsEnabler=no

hat jemand eine Idee? oder mach ich aufgrund der Grippe oder geistiger Umnachtung irgendwas total falsch?

danke schonmal

Gruß

Thomas