

## **Erledigt** Yosemite Audio problem

**Beitrag von „vincent4“ vom 30. Januar 2015, 18:48**

So Leute neues Board ist dirn GA z97x ud5h mit Z97XUD5H-F8-OZM-DSDT-G-1479.rom Nach der Installation Sound OOB ohne Kexte! Ein wunder. Kann mir jemand noch den Tipp geben für LAN Kext oder ist es universell AppleIntelE1000 v2.1.14. Und scheint wieder nur en0 aktiv zu sein kann ich irgendwo auch den Zweiten en1 aktivieren?