

Erledigt

## ATI kein Vollbild nach Standby?

**Beitrag von „Kundo“ vom 1. Februar 2015, 14:15**

da muss ich leider widersprechen, weder auf meinem MSI mit Mavericks 10.9.5 noch auf den PC mit Mavericks 10.9.5 oder Yosemite 10.10.2 schützte dieser "ElliottForceLegacyRTC" vor einem CMOS Reset.