

Erledigt Probleme mit dem Bios.

Beitrag von „tjoerns“ vom 2. Februar 2015, 12:23

Moin,

Ich habe ein Problem mit meinem Bios. Wollte OSX über Ozmosis installieren.
Ich hatte die Version 1.90 auf meinem Bios, und habe dann auf 2.10 und dann auf 2.10 Ozmosis gepatcht. Wenn ich jetzt OSX vom Stick starten möchte, lädt er und dann komme ich in einen endlosen weißen Bildschirm mit dem Beachball. Ich weiß nicht genau, was ich da machen kann / soll. Ich wollte Ozmosis neu installieren, aber wenn ich den Stick mit der UEFI Firmware anstecke und ins BIOS gehe, zeigt er mit bei "Instant Flash" nur ./fsevents an. Vorher zeigt er ganz kurz die UEFI Firmware an, ich kann sie aber nicht auswählen. Vielleicht wisst ihr ja, was ich tun kann.

Viele Grüße,
Timon.