

Erledigt

Probleme mit dem Bios.

Beitrag von „max8995“ vom 2. Februar 2015, 17:07

Welche Einstellungen hast du im Bios vorgenommen? Du kannst den Stick auf einfach noch mal neu erstellen (Bios neu draufkopieren).

Wie hast du den Installer Stick erstellt?