

**Erledigt**

## **Kernel Panic beim Versuch zur Installation von Yosemite**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 4. Februar 2015, 00:16**

Da ich die Grafik-Karte auch hab als Reserve und für 10.5 und 10.6, wenn ich das mal brauche, fällt mir auf, dass auf keinem der Bilder steht: GraphicsEnabler = Yes.. Das hast Du doch aktiviert?

Sonst kann ich Dir nur raten, noch einmal die BIOS-Einstellungen durch zu gehen. Das sieht nach einem Absturz wegen falscher CPU-Einstellungen aus. Die neueren Systeme werden da leider mit jeder Generation empfindlicher.. Also Speedstep, eist, vt-d, M.I.T Advanced frequency Settings und auch secure boot und Wake On Lan alle auf AUS